

3D[®] HIGH DEFINITION CAR CARE

CONSEJOS


- ◆ Asegúrese de que la superficie este bien preparada y libre de cualquier aceite o residuo.
- ◆ Es altamente recomendable que aplique el producto en un área cerrada, para prevenir que el polvo u otros contaminantes se adhieran a la superficie.
- ◆ Para asegurar un tiempo de curado apropiado, no lave la superficie por 72 horas después de la aplicación. Para lograr resultados óptimos, espere hasta 5 días.
- ◆ No deje la botella abierta en ningún momento.
- ◆ Tenga en cuenta que esta hoja de instrucciones lo guiará a través de la aplicación.
- ◆ Para uso profesional. Mantenga alejado de los niños.

www.3dproductos.com

KIT



APLICACIÓN:



PASO 1
Envuelva el block aplicador con el paño suave provisto en el kit. Aplique suficiente producto para cubrir la superficie plana del paño. No sature el paño.

INSTRUCCIONES CERAMIC COATING PLUS




Part # 940CC-KIT

- Antes de aplicar este sellador es importante limpiar y descontaminar completamente la superficie del vehículo con descontaminadores G-09T / G-09CM / G-09DA (También se recomienda un proceso de corrección de pintura).

- Cuando la superficie esté lista, limpiar utilizando 3D Wipe #115 para remover todos los residuos y aceites de los pulimentos. Puede repetir este paso tantas veces sea necesario.

- Se recomienda utilizar el 3D BEAD IT UP como booster del sellador para el mantenimiento luego del lavado. Se sugiere hacerlo cada 3 lavados.



PASO 2
Utilizando un patrón en cruz (De arriba hacia abajo y luego de lado a lado) esparza el producto de la manera más homogénea posible. Trabaje en secciones pequeñas.



PASO 3
Espere 30 segundos y retire los excesos de producto con una microfibra limpia y seca. Si la superficie se siente aceitosa, espere unos segundos mas y vuelva a retirar los excesos con microfibra. No espere más de 1 minuto.



Importante: El clima de su región determinará el tamaño de la sección con la que debe trabajar. La temperatura y la humedad ambiente puede afectar cuan rápido el producto se seca. Aplique mas producto si la gamuza se seca.

NOTA:

Para más protección, una segunda capa es recomendada. Espere entre 35 y 40 minutos para realizar una segunda aplicación, espere 30 segundos, y luego retire los nuevos excesos con una nueva microfibra limpia y seca.